

Số: 2409/ĐLDK-KTKH

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

V/v: Thực hiện công văn số 1780/SGDHCM-NY
về việc giải trình thông tin.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30/12/2021, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) mã chứng khoán POW nhận được Công văn số 1780/SGDHCM-NY ngày 29/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Yêu cầu giải trình thông tin liên quan đến sự cố tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, PV Power xin báo cáo như sau:

Sự cố kỹ thuật của Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 xảy ra vào ngày 19/9/2021. Trong Thông cáo Nhà đầu tư Tháng 10 và Thông cáo Quý 3 năm 2021 được đăng tải trên website www.pvpower.vn, PV Power đã có thông tin về sự cố này. Việc xác định nguyên nhân, mức độ và giải pháp khắc phục cần phải có thời gian và sự tham gia của các Bên liên quan (nhà sản xuất gốc, đơn vị bảo hiểm, đơn vị giám định...). Ngay sau khi sự việc xảy ra, PV Power đã thuê nhà sản xuất gốc Toshiba (Nhật Bản) đánh giá hư hỏng, đồng thời mời khảo sát và gửi các thông tin liên quan đến sự cố tới các đơn vị sửa chữa uy tín trên thế giới (GE, MD&A, Sulzer, Stock...). Tổng công ty cũng đã làm việc với đơn vị giám định tổn thất bảo hiểm về các phương án khắc phục sự cố. Do tình hình dịch bệnh Covid 19, việc thuê các chuyên gia nước ngoài của nhà sản xuất gốc Toshiba để đánh giá sự cố cũng như việc huy động nhân lực của các đơn vị giám định tổn thất bảo hiểm cần nhiều thời gian (do phải thực hiện các thủ tục nhập cảnh, cách ly y tế, phòng dịch) nên đến tháng 12 năm 2021, PV Power mới có được báo cáo khảo sát, đánh giá của các đơn vị liên quan. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố là do mất nguồn điện tự dùng cung cấp cho các bơm dầu bôi trơn và bơm dầu khăn tuabin máy phát.

Trước đó, PV Power đã mua bảo hiểm tài sản và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1. Hiện tại, PV Power đang làm việc với Công ty Bảo hiểm/ Đơn vị giám định độc lập để tiến hành kiểm tra đánh giá các thiệt hại và xem xét đến việc chi trả bảo hiểm theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.

Sự cố xảy ra có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh 2021, tuy nhiên, PV Power đã có những giải pháp phù hợp nên dự kiến kết quả lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước tính năm 2021 là 2.184 tỷ đồng/ kế hoạch 1.548 tỷ đồng (đạt 141% kế hoạch do ĐHĐCĐ phê duyệt). Hiện tại, PV Power đang làm việc với nhà sản xuất gốc và các đơn vị sửa chữa để thống nhất phương án, tiến độ và chi phí khắc phục cho Tổ máy số 1. PV Power sẽ nỗ lực làm việc với các bên để tìm mọi biện pháp rút ngắn tiến độ thực hiện các công việc sửa chữa, đưa Tổ máy số 1 vào vận hành trở lại sớm nhất có thể.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- BKS TCT (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Ngọc Bích